

3197 电源品质分析仪 测量指南

2006年4月 第1版 印于日本
3197A984-00 06-04H (3197A983-00)

HIOKI CN

本测量指南对从设置到数据分析的各个操作进行了分步说明。有关详细说明, 请参阅“技术手册”。

1 准备

1. 设置测量位置附近的仪器。


2. 连接电压测量导线。

接线 / 终端	N	U1	U2	U3
1P2W	●	●		
1P3W	●	●	●	
3P3W2M	●	●	●	●
3P3W3M		●	●	●
3P4W	●	●	●	●
3P4W2.5E	●	●	●	●

3. 连接钳式传感器。

接线 / 终端	I1	I2	I3
1P2W	●		
1P3W	●	●	
3P3W2M	●	●	●
3P3W3M	●	●	●
3P4W	●	●	●
3P4W2.5E	●	●	●

4. 将AC适配器连接到仪器并打开仪器的电源开关。



2 设置

1. 选择适当的接线配置和钳式传感器型号。

SYSTEM - [接线确认] 屏幕



2. 连接到要测量的电线并确认接线正确。

SYSTEM - [测量设定] 屏幕

1. 查看接线图的同时连接到要测量的电线。



2. 确认设置内容、矢量图和测量值显示正确。

<检查>

- 电流范围 / 或频率的值有无红色显示。
- 矢量显示与“正确矢量图”是否相同。
- 是否显示电压矢量 (U1、U2、U3) 和电流矢量 (I1、I2、I3)。
- 显示的有功功率值 (P1、P2、P3) 是否为非负数。

3. 如有必要, 执行详细设置。

4. 执行快速设定。

1. 按[F1]选择[快速设定]。


2. 按[ENTER]执行快速设定。

快速设定设置内容

(自动设置)

设置项目	设置内容	设置项目	设置内容
频率	AUTO	电压下陷	90%
标称电压	AUTO	瞬时掉电	10%
间隔	AUTO	电压骤升	ON
电压浪涌	110%		

注) 以上设置内容, 即使已在“详细设置”中对其进行更改, 还是会自动保留为上述内容。



切换显示

每次按 SYSTEM、VIEW、TIME PLOT 或 EVENT 键时, 显示切换。

SYSTEM

VIEW

TIME PLOT

EVENT

屏幕类型

SYSTEM

VIEW

TIME PLOT

EVENT

屏幕内容

接线确认

测量设定

事件记录

系统

波形

矢量

DMM

RMS

掉电 / 浪涌

电量

电能

波形

详细

RMS 变动

冲击电流

SYSTEM 测量设定 2006/04/04 10:45:38

频率 AUTO
接线 1P2W
标称电压 AUTO
电流钳 9661
电流量程 500A
VT(PT)比率 1
CT比率 1
谐波运算 电平
PF功率因素 PF

选择被测线路的频率 (50Hz或60Hz)。
也可AUTO自动设定。

选择显示 / 功能

F1 F2 F3 F4

帮助信息

帮助信息

关于 SYSTEM 屏幕的光标位置上显示项目的说明。

3

记录

记录开始条件

确保“内部操作状态”为 **设定**。

仅记录1次 (内存分割: [OFF])

手动记录



指定记录的开始 / 结束时间




再次记录 (删除记录的数据)

删除内部数据以再次执行测量。



记录多次 (最多四次)

在 SYSTEM - [事件记录] 屏幕中将“内存分割”设置为 [ON] 以将记录的数据保存到内存存储器中 (最多四次)。



内存存储器使用指示器

1	2	3	4
内存分割 [OFF], 开始记录时	内存分割 [OFF], 约使用三分之二存储器时	内存分割 [ON], 二次测量, 开始记录时	内存分割 [ON], 二次测量, 约使用了三分之二存储器时
			内存分割 [ON], 在第四个内存分割 (存储器 4) 中进行记录

4

查看即时数据

即时查看测量情况。(约每秒刷新一次。)

屏幕显示	说明
[波形]	
[矢量]	显示即时测量值。
VIEW	无论记录是开始还是结束状态，可随时查看测量数据。

按 **F4** 键保持显示。


(再次按下解除保持。)

显示保持

显示保持解除

保持**保持**

波形



显示电压和电流波形

矢量




显示电压和电流矢量图

谐波



显示电压、电流和有功功率的谐波测量结果、最高 50 次

DMM



显示每个测量通道的即时电压、电流和功率值


5

查看记录的测量数据 (即使在关闭仪器电源的情况下，仍将备份记录的测量数据)

查看测量过程和结果

屏幕显示	说明
[RMS]	
TIME PLOT [掉电 / 浪涌]	将每个测量间隔的数据显示为时间趋势图。
TIME PLOT [电量] [电能]	显示开始记录和结束记录期间发生的波动。

更新屏幕



图形填满屏幕。

图形被压缩。

压缩内存存储器



从开始记录开始，时间趋势图始终在屏幕上显示每个测量结果。

屏幕显示	说明
[波形]	
EVENT [详细]	显示事件检测结果。
EVENT [RMS 变动]	显示记录开始和结束期间所检测的事件内容。
[冲击电流]	
骤升 浪涌 掉电 瞬时掉电 其它	
事件 监视	事件列表
Tran. Swell Dip Inter. Ext.	事件列表
22 8 42 42 2	
No Date TIME EVENTS	
17 01/19 12:09:10.755 INTER. CH1 OUT	
18 01/19 12:09:10.911 TRANSIENT	
19 01/19 12:09:20.265 DIP CH1 IN *U	
20 01/19 12:09:20.310 TRANSIENT	
21 01/19 12:09:21.381 INRUSH	
22 01/19 12:09:21.518 TRANSIENT	
23 01/19 12:09:28.728 TRANSIENT	
24 01/19 12:09:28.725 DIP CH1 IN *U	

事件记录状态指示器

已记录 6 个事件

已记录 46 个事件

波形

波形



检测事件时交替显示电压波形和电流波形

选择光标事件

详细



检测事件时显示列表和详细内容

在电压波形和电流波形之间切换

RMS 变动



检测事件时显示表示 rms (均方根) 电压波动的图表

冲击电流



检测事件时显示表示冲击电流波动的图表

测量数据 (时间趋势图数据)

< 自动数据记录压缩功能 >

此功能以一秒的间隔开始记录，并且，当内存储器已满时，会自动将记录间隔延长，最长可至一小时。此功能有助于确保获取适当的数据量进行分析（不管整个测量周期是短还是长）。此功能支持的连续测量期可达 125 天。


测量数据 (事件数据)

< 可记录的事件数 >

无论内存储器是否分割，可记录的事件数如下。

事件	可记录数量	说明
事件数据	共 50	事件列表、详细信息、电压 / 电流波形
事件电压波动图数据	共 20	4 秒事件电压波动图
冲击电流波动图数据	1	30 秒冲击电流波动图

3197 指定的应用程序 (Applications) (从随机附送的 CD 安装。)



USB 连接步骤

1 打开 USB 端口的防尘盖。

(此盖沿着左面插图所示的虚线弯曲，并始终连接在本机上。)

翻转打开

防尘盖

2 注意接头方向，将 USB 电缆插入端口。

