




9476,9476-50 表面形温度プローブ使用時の注意

測温部を凹凸のある測定対象にあてない
てください。測温部が変形し測定誤差を
生じます。また、過度の力を加えるなど
して損傷した場合は温度測定ができなく
なります。



平らな測定物に

まっすぐ押しあてる




まっすぐにあてる

←平面

ネジの頭や凹凸の

ある面にあてない



600410970


2013年4月 初版 Printed in Japan
9476A980-00 13-04H

Precaution When Using 9476, 9476-50

Surface Type Temperature Probe


To avoid the temperature sensing part to be deformed, do not press the probe against an object with an irregular surface. Doing so may cause measurement errors.

Moreover, to avoid the temperature sensing part to be damaged, do not apply an excessive stress to the part. The temperature measurement may become impossible.



Contact the probe vertically against the object to be measured with the smooth surface.

OK



Do not press the probe against a screw head or an irregular surface of an object to be measured.

