

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (ACカレントセンサ)
<AC CURRENT SENSOR>
形名<Model Number> (CT7131)
製造番号<Serial No.> (No. 191112345)
検査年月日<Test Date> (2019-11-06)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (23.1 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	ファンクション <Function>	入力 <Input>	出力基底値 <Fiducial Value>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 <Calibration Value>
1. 振幅確度<Amplitude Accuracy>					
	ACA	10 A	55Hz AC 10 mV	9.950 mV ~ 10.050 mV	(10.000 mV)
		100 A	55Hz AC 100 mV	99.680 mV ~ 100.320 mV	(100.000 mV)
		45 A	1kHz AC 45 mV	44.620 mV ~ 45.380 mV	(45.000 mV)
		10 A	5kHz AC 10 mV	9.860 mV ~ 10.140 mV	(10.000 mV)
		10 A	20kHz AC 10 mV	9.750 mV ~ 10.250 mV	(10.000 mV)
項目 <Item>	入力 <Input>		許容範囲 <Tolerance>		校正値 <Calibration Value>
2. 位相確度 <Phase Accuracy>	AC	100A	55Hz	-1.00 ° ~ 1.00 °	(0.02 °)
		45A	1kHz	-1.00 ° ~ 1.00 °	(0.26 °)
		10A	5kHz	-1.00 ° ~ 1.00 °	(0.26 °)
		10A	20kHz	-2.00 ° ~ 2.00 °	(0.74 °)

備考<Note>

1. 位相確度は、入出力間位相差を位相差計によって検査しています。

<Phase accuracy shows phase difference between input and output tested by phase meter.>

2. FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()