— HIOKI

CM3281 CM3291

AC電流勾表 **AC CLAMP METER**

操作手冊

台湾日置電機股份有限公司

Oct. 2023 Revised edition 1 CM3281A964-01 (A960-01) TW

All regional

information

2103 TW

在日本印刷

contact

HIOKI

www.hioki.com/

HEADQUARTERS

https://hioki.tw info-tw@hioki.com.tw Ueda, Nagano 386-1192 Japan

由HIOKI E.E. CORPORATION編輯出版

- ·可從我公司首百下載CF会核韓阳
- ·本書內容如有變更,恕不另行通告。
- 本書包含受版權保護內容。
- •未經許可不得張貼、轉載、修改本書的內容。
- 本書所載之商標及其商標權限歸該公司所有

	保[HIOKI		
型號	製造編號	保固期間購買日	年	月起3年
客地址:				

顧客注意事項

- 恕不補發保固書,望妥善保管。
- · 詰中顧玄白行慎宣"型號、製造編號、購買日"及顧玄"地址、姓名"。

※ 您填寫的個人資訊只會作為提供維修服務和介紹產品之用

本證書證明本產品為通過本公司嚴格檢查后的合格產品。萬**一**使用期間發生故障時,請洽購買經銷商。屆時將依據

- . 本公司保證在保固期間本產品正常運作。保固期間為自購買日起3年。如果購買日不詳,則以本產品製造年月 (製造編號左側四位數) 起3年作為保固期間
- . 如果本產品附屬 AC 轉接器,該 AC 轉接器的保固期間則為自購買日起 1 年
- . 測量值等的精度保固期間依產品規格另外規定。
- . 如果本產品或 AC 轉接器於各自的保固期間故障時,且本公司認定此故障須由本公司負責排除,則將免費修理 本產品或 AC 轉接器,或更換為新品。
- 如果發生以下的故障和損傷,則不包含在免費修理或更換新品的保固範圍內
- -1. 消耗品、有使用壽命的零件等的故障和損傷
- -2. 連接器、纜線等的故障和損傷
- -3. 購買後因運送、掉落或搬移設置等而造成的故障和損傷
- -4. 因違反操作說明書、本體注意標籤刻印等處記載內容的不當操作而造成的故障和損傷
- -5. 疏於法律法令、操作說明書等規定要求的維護和檢查而造成的故障和損傷
- -6. 火災、風災、水災、地震、雷擊、電源異常(電壓、頻率等)、戰爭 / 暴動、輻射污染及其他不可抗力因素 造成的故障和損傷
- -7. 外觀的損傷(機身有傷痕、變形、褪色等)
- -8. 其他不被視為應由本公司負責的故障和損傷
- 以下的情況不包含在本產品的保固範圍內。本公司恕不進行修理和校正等。
- -1. 本公司以外的企業、機構或個人修理 / 改造過本產品時
- -2. 未事先告知本公司將本產品用於特殊用涂(太空設備、航空設備、核能設備、緊疫或車輛控制設備等)上時 . 對於因使用本產品所遭受的損失,且本公司審議后認定此損失須由本公司負責時,將以本產品購買金額為最高 賠償金額。但是,恕不賠償以下損失。
- -1. 因使用本產品而發生被測物損傷所導致的二次損傷
- -2. 本產品測量結果帶來的損傷
- -3. 本產品以外的機器因與本產品互相連接(包括經由網路連線)而對該機器造成損傷
- . 若屬製造後已經過一段期間的產品,以及因零件停產或發生意外狀況而無法維修的產品,本公司可能會拒絕維 修和校正等。

HIOKI E.E. CORPORATION

http://www.hioki.com

18-08 TW-3

感謝您對 HIOKI CM3281, CM3291 AC 電流勾表的支持與愛護。為了充 分運用及長久使用本產品,請細心善用操作手冊,並妥善保管。使用 本產品前,請詳閱附件「使用須知」。

CM3281 平均值測量有效值換算機種

CM3291 實際有效值測量機種

操作手冊適用讀者

本操作手冊是以產品使用者及指導產品使用的人員為閱讀對象。 以具備電氣專業知識 (畢業於高工電機系學科的專業知識程度) 為前 提,說明產品使用方法。

關於安全

設備上的符號

- 注意、危險(參照相應部位)
- **1** 可在通電電路上進行裝卸
- 可穿戴絕緣防護用具在通電電路上進行可繞式感測器裝卸操作 電流勾表和測試線只能在適合測量電路電壓的絕緣電線做裝卸

介危險

- 為防止發生觸電事故,使用中請勿觸摸屏障頂端。
- 請勿在電阻測量、導通性檢查功能之下輸入電壓。否則將 導致本產品損壞及發生人身傷害事故。
- 為防止發生電氣事故,請在關閉測量電路的電源之後再進 行測量。

⚠警告

- · 為避免發生觸電和短路事故或本產品損壞, 切換旋轉開 關時,請從被測物卸除測試線。
- 為防止發生觸電事故,請使用符合以下規格之測量電源 線電壓時所用的測試線。
- ・符合安全標準IEC61010或EN61010
- ・測量類別Ⅲ或Ⅳ
 - 額定電壓高於測量電壓
- ·作為本產品選配品的測試線類符合安全標準EN61010。 請依標示於測試線的測量類別與額定電壓進行使用。
- · 為了防止發生短路事故,按照測量類別 CATⅢ 進行測量 時,請務必將L9208加上蓋子後再使用。
- (關於量測類別,請參考「使用須知」的「關於量測類別」)
- 測量時,護蓋若脫落,請停止測量。
 - 為了防止觸電事故,請按本產品和測試線上顯示的較低 一方的額定值使用。
 - 請依地區所定法令法規處分電池。

/ 注意

- 請勿在勾鉗部分(或可繞式迴路的連接處)上夾入異物等 或插入物件。以防造成感測器特性惡化或開閉動作不正常。
- 電池電能耗盡時
 量標記則亮燈
 由於無法保證精度 因此,請立即更換電池。
- ·使用後,請將旋轉開關對準[OFF]。自動節能狀態下的電 池耗能很小。

測量前的檢查

- 請確認是否因保存或運送而出現故障,並在檢查和運作確認 之後再使用。
- 懷疑有故障時, 請確認以下事項, 然後請就近洽詢經銷商或 本公司營業處。

(1) 測試線是否斷線?

斷線時請更換新的L9208測試線。

(2) 電阻測量、導通檢查是否正常運作?

請委託經銷商或附近的販賣據點進行維修。電阻測量、導通檢查時 有可能輸入600 V 以上的電壓。

(3) 電池電能是否耗盡?

電池耗盡時請更換為新電池。

關於功能

【自動節能功能

30分鐘內若無任何操作即自動熄燈

- · 啟動該功能,從熄燈狀態復原
- 一旦旋轉開關轉到[OFF]後,旋轉開關轉至任一功能會([OFF] 以外) 自動恢復熄燈前的狀態。
- 自動節能功能的暫時解除
- 按下HOLD按鍵,同時將旋轉開關對準各功能([OFF]以外)。

液晶顯示部中顯示[APS]→[OFF]之後,自動節能功能被解除。

自動檔位功能

自動設定為最佳測量範圍

在液晶顯示部中顯示 [AUTO]。

【手動檔位功能

自由設定測量檔位

- 將旋轉開關對準[OFF]後,按下 A+O 按鍵,同時將旋轉開關對 準各功能([OFF]以外)。
- 按下一點鍵變更檔位。

(除了導通檢查之外,皆可任意設定檔位)

OVER FLOW 顯示功能

通知輸入已超過測量節圍

液晶顯示部中顯示[OF]或[-OF]。

各部分名稱

液晶顯示部



[FILTER]:未使用 [HOLD]:量測值的顯示保持

[AUTO]:自動檔位功能

·B:低電量警示 □:可繞式CT的連接


毫:導通檢查

在本產品的畫面中,按如下所述顯示英文字符。


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 121314151617181910


AC 電流勾表



攜帶盒 収納方法




(CT6280 AC可繞式電流感測器(選配品)




測量方法


【測量交流電流 [~A/Flexible] [

用本產品進行測量




使用 CT6280 AC 可繞式電流感測器 (選配品) 進行測量






測量電壓


測量交流電壓[~V]




測量直流電壓[==V]



測量電阻[Ω]



導通檢查[🞅]




清潔

- 勾鉗 (或可繞式迴路的連接處) 開合面附著異物時,為避免影響測量: 請用乾軟布輕輕拭除。
- •清除本產品髒污時,請用軟布沾水或少量中性清潔劑,然後輕輕擦拭。
- •請用乾軟布輕輕擦拭液晶顯示部。

更換電池

所需物:十字螺絲起子(No.1)、鈕扣型鋰電池(CR2032)



拆除電池蓋後, 請勿轉動本產品上的螺絲 (×3)。否則無法正確測量。

CALIFORNIA, USA ONLY

Perchlorate Material - special handling may apply.

See https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

規格

一般規格

使用場所 室內使用、污染程度 2、海拔高度 2000 m以下使用溫濕度範圍

温度	-25°C~65°C (40 MΩ檔位時40°C為止)					
濕度	40°C以內	80% RH以下(不結露)				
	40°C以上45°C以內	60% RH以下(不結露)				
	45℃以上50℃以內	50% RH以下(不結露)				
	50℃以上 55℃以內	40% RH以下(不結露)				
	55℃以上60℃以內	30% RH以下(不結露)				
	60℃以上65℃以下	25% RH以下(不結露)				

保存溫濕度 節園 -25°C ~65°C、80% RH以下(不結露)

抗撞擊式 混凝土上1 m

安全性 EN61010 符合規範 EN61326 電源 鈕扣型鋰電池 CR2032×1 額定電源電壓:DC3V 最大額定功率:15 mVA 連續使用時間 CM3281:約120小時 CM3291:約70小時 (交流電流測量模式、連續、無負載、精度保証以溫濕 度範圍條件) 外形尺寸 CM3281, CM3291:約57W×198H×16D mm CT6280:約42W×65H×18D mm (可繞式迴路、輸出 纜線除外) 勾鉗尺寸 約65W×13D mm 重量 CM3281, CM3291:約103g(含電池)、CT6280:約71g 產品保固期 間 CM3281, CM3291, CT6280:3年 附屬件 •攜帶盒 ・L9208 測試線 ·鈕扣型鋰電池 CR2032 (內置於本體、顯示器用) •操作手冊 ・下載指南 ·使用須知(0990A909) 選配品 選配品有變更的時候。 請到弊社網站確認最新情報。您有要購買的時候,可到 店面(代理商),或是聯絡最近的販賣據點。 ·CT6280 AC 可繞式電流感測器 (附帶配件、C0205 攜帶盒) •L4933 接觸探針 (可連接於本產品附屬的L9208頂端*) • L4934 小型鱷魚夾 (可連接於本產品附屬的L9208頂端*) •L9208 測試線 *需要安裝時,請在拆下護蓋的狀態下安裝。 基本規格 z) lz)

最大輸入 電流	CM3281, CM3291(勾鉗): AC 2000 A 連續 (45 Hz ~ 66 Hz CT6280 (可繞式迴路): AC 4200 A 連續 (50 Hz ~ 60 Hz				
最大輸入 電壓	AC/DC 600 V且3×10 ⁶ V·Hz以下 (ACV/DCV)				
過載保護	AC/DC 600 V (ACV/DCV/Ω/導通)				
對地間最大					
勾鉗、 CT6280	600 V (測量類別 III)、300 V (測量類別 IV) 預測過渡過電壓 6000 V				
電壓測 量端子	300 V (測量類別 III) 預測過渡過電壓 4000 V				
交流測量 方式	CM3281:平均值測量有效值換算機種 CM3291:真有效值測量機種				
顯示更新 速率	400 ms±25 ms				
除噪聲特性	NMRR DCV: -40 dB以上 (50 Hz/60 Hz) CMRR DCV: -100 dB以上 (50 Hz/60 Hz、1 kΩ不平衡) ACV: -60 dB以上 (50 Hz/60 Hz、1 kΩ不平衡) (600 V檔位為 -45 dB以上)				
波峰因數	CM3291: 2500個計數以下, 2.5; 4200個計數,線性減少到1.5以下 但是、ACA 2000 A檔位是1.5以下				
零點 顯示範圍	5個計數(交流電流、勾鉗/可繞式迴路)				
導體位置的 影響	CM3281, CM3291: ±5.0%以內 (依φ11 mm (22 mm²) 纜線規定) CT6280: ±5.0%以內 (即使在以感測器中心部為標準的任何位置上)				
可測量 導體直徑	CM3281, CM3291:				
CT6280	感測器纜線截面直徑:約 φ5.0 mm 感測器頂端蓋直徑:約 φ7.0 mm 輸出纜線長度:約 800 mm				
-1 01 1-15					

功能規格

顯示最大計數:4199個計數電池壽命警告電壓 2.3 V±0.15 V以下時 ■ 標記亮燈

【精度規格

rdg(讀取值、顯示值):表示目前測量中的值和測量儀器目前顯示的值。 dgt(分辨率):表示數位測量儀器的最小顯示單位,即最小位數「1」。

精度保證・精度保固期間:1年

(勾鉗/可繞式迴路:開閉次數10,000次以下) •精度保證溫濕度範圍:23°C±5°C、80% RH以下

・精度保証電源電壓範圍:沒有顯示 **B** 警示

・溫度特性:加上測量精度×0.1/°C (23°C±5°C以外)

		符性:加上》 被形:正弦》		1.5 -	隻×0.1/	°C (23°	C±5	٣(以外)	
交流電流	- 勾鉗	(CM3281)								
				精度						
届1以	檔位 精度範圍			5	50 Hz ≦ f ≦ 60 Hz					
42.00 A		4.00 A ∼ 41								
420.0 A			19.9 A ±		±1.5% rdg ±5 dgt					
2000 A		100 A ∼ 199	99 A							
交流電流	- 勾鉗	(CM3291)								
			精度							
檔位	精度單	度範圍				45 Hz ≦ f			66 Hz < f ≦	
10.00.1	4.00	44.00.4	45 Hz			≦ 66 Hz		4	1 kHz	
		A ~ 41.99 A	±2.0%		6 rdg	±1.5%	rdg		±2.0% rdg	
		A ~ 419.9 A	±5 d			±5 dg	_		±5 dgt	
2000 A		~ 1999 A		_						
		上無精度規定								
父流電流	一リ税	式迴路 (CM3		_						
檔位	精度單	色量	精度	_	≦ f ≦ 6	50 H-				
420 O A	40.07	۸ ۵ ، 410 0 ۸	30 H	۷ :	= 1 = 0	о пи		_		
420.0 A 4200 A		~ 419.9 A	±3.0	9	6 rdg ±	:5 dgt *	1			
	4200 A 400 A ~ 4199 A -3.0% (10g -3 ugt) 交流電流 - 可繞式迴路 (CM3291)									
又灬电灬	ישלוו ניי בי	LUELER (CINIS	精度							
檔位	結 座領	青度範圍		40 Hz ≦ f <		45 Hz ≦ f 6		66 Hz < f ≦		
111111111111111111111111111111111111111	THIX			45 Hz					1 kHz	
420.0 A	40 0 A	0.0 A ~ 419.9 A						±3.5% rdg		
4200 A		00 A ~ 4199 A		±5 dgt *1, *2		±5 dgt *1			$\pm 5 dgt^{*1,*2}$	
交流電壓				0	, -	0 08				
			精度					П		
檔位	精度筆			45 Hz ≦ f ≦		66 Hz < f ≦		輸入阻抗		
			66 Hz			500 Hz				
4.200 V	0.400	V ∼ 4.199 V							11 MΩ±5%	
42.00 V		/ ∼ 41.99 V	±1.8	30/	6 rdg	±2.3% rd		- 1	10 MΩ±5%	
420.0 V	40.0 \	/ ∼ 419.9 V	±7 dgt		t	±8 dgt			10 MΩ±5%	
600 V	400 V	\sim 600 V							10 MΩ±5%	
直流電壓										
檔位	精度	E 範圍	精度		輸入阻		狙:	且抗		
420.0 m\	0.0 mV 40.0 mV ~ 419.		9 mV		±2.5% ±5 dg			MΩ以上		
4.200 V	4.200 V 0.400 V ~ 4.199		9 V				11 MΩ±5%			
42.00 V	4.0	4.00 V ~ 41.99 \		±1.09		6 rdg	10 MΩ±5%			
420.0 V					-		Ω	Ω±5%		
600 V	400 V ∼ 600 V							Ω	Ω±5%	
電阻										
檔位	精度	精度範圍			精度			開路電壓		
420.0 Ω	40.	$40.0 \Omega \sim 419.9 \Omega$								
4.200 kΩ		$0.400 \mathrm{k}\Omega \sim 4.199 \mathrm{k}$		2	$\pm 2.0\%$ rdg ± 4 dgt			3.4 V以下		
42.00 kΩ	_	$4.00 \text{ k}\Omega \sim 41.99 \text{ k}$				Tug _4 ugl				
420.0 kΩ									3.7 V M	
4.200 MC		$00 \text{ M}\Omega \sim 4.1$		0 0			_			
42.00 MΩ										
導通檢查					16=4=	70 /de				
檔位	精度	精度		_	蜂鳴聲閾值開			路電壓		
42000	111	(10)/ 44 - 14	4~+		$E \cap C \perp$	40 O b	1 -	7	4 1 1 1 1 T	

- 420.0 Ω
 ±2.0% rdg ±4 dgt
 50 Ω±40 Ω以下
 3.4 V以下

 *1: 包含 CT6280 AC 可繞式電流感測器的精度 ±1.0% rdg 在內
- *2: 1000 A以上或5×10⁵ A·Hz以上無精度規定