

お客様各位

日置電機株式会社  
品質保証部

## 絶縁抵抗計の点検・校正に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、絶縁抵抗計 IR4051、IR4052、IR4053、IR4055 シリーズの**一部製品**において、JIS 規格で定められた定格電流の検査を、規定の試験条件とは異なる状態で実施していたことが判明しました。つきましては、対象製品については、下記のとおり点検・校正を実施いたします。

お客様および関係者の皆様には多大なるご迷惑お掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。

何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

— 記 —

### 1. 対象製品

品名 : 絶縁抵抗計

形名 : IR4051-10 IR4051-11 IR4052-50 IR4052-51 IR4052-91 IR4053-10  
IR4053-11 IR4055-11

生産日 : 2025年3月～2026年1月までに生産した特定の製品

製造番号 : 250306523～260199840のうち特定の製造番号の製品

対象製品の製造番号については、弊社ホームページに掲載している「対象製造番号検索ツール (Excel ファイル)」に、ご使用製品の製造番号を入力していただき、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

[https://www.hioki.com/jp-ja/important/id\\_1389700.html](https://www.hioki.com/jp-ja/important/id_1389700.html)

(注1) 各製品の製造番号は、本体の裏側に9桁の数字で表記しております。製造番号の左側4桁が製造年月を示しています。

例：250306523 の場合は、2025年3月生産

IR4051・IR4053・IR4055 シリーズ



IR4052 シリーズ



製造番号ラベル

(注2) 検索ツールにて「非対象品」と表示された製品につきましては、JIS規格で定められた試験条件に基づき検査を実施しておりますので、再検査の必要はございません。安心してそのままご使用いただけます。

## 2. 内容

対象製品を検査した生産ラインにおいて、JIS規格で定められた「定格電流測定」の検査を規定の試験条件とは異なる状態で実施しており、正確な検査ができていませんでした。

## 3. 点検・校正に関するお願い

お手数をおかけいたしますが、別紙「お客様情報ご提供のお願い」に必要事項をご記入の上、対象製品とともに下記送付先まで「料金着払い」にてお送りくださいますようお願い申し上げます。製品の到着次第、速やかにJIS規格に基づいた再検査を無償で実施いたします。なお、ご返送までの日数は弊社到着後、通常10日程度いただいております。

お急ぎの場合や、5台以上の点検・校正をご希望される場合は、事前に日程の調整をさせていただきますので、お手数ですがお問い合わせ窓口までご相談ください。

## 4. 対象製品の送付先

〒386-1192

長野県上田市小泉81

日置電機株式会社 不具合受付窓口宛て

TEL:0268-28-1688

## 5. お問い合わせ窓口

日置電機株式会社 品質保証課

TEL:0268-75-4043 Eメール: hinsyou@hioki.com

受付時間: 9時から17時(12時から13時 昼休み) 土日祝日を除きます。

以上